

Sarth'Flex Glitter

spécifications

Composition	Épaisseur moyenne	Liner
PU	350 microns	Adhésif Polyester



Instructions d'application

	\otimes			
S'applique sur				
coton, po mélange (ne conv textiles t sublimés	es po ient trait	oly/coton pas aux		

Réglages de la Presse						
Temps Température		Pression	Pelage			
15 secondes	160°	Medium (2,5/3,5 bar)	à chaud/ à froid			

- → Placez le motif sur le vêtement
- → La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- → Pelage à chaud/à froid

Points forts du produit

- → «WOW» effet
- → Parfait pour les articles «tendances»
- → Plus de 50 couleurs disponibles
- NOTE: Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.
- Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	⊙ Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	√ ⊳ Position
Jusqu'à 40° À l'envers	OUI À l'envers	NON	OUI	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26C°	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- → Attendre 24H après application pour le premier lavage
- →Respecter les recommandations pour le textile
- →Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs